

## Medienmitteilung

### Lokales Unwetter führt zur Überschwemmung der Wasserfassung Tantermozza

Am Montag, 29. Juni 2026, führten heftige lokale Gewitter mit intensivem Starkregen zu einem Murgang bei der Wasserfassung Tantermozza.

Innert kürzester Zeit wurde die Anlage von grossen Mengen Wasser, Geröll und Schlamm überflutet. Nach ersten Einschätzungen dürfte auch die langanhaltende Trockenheit zu diesem Ereignis beigetragen haben. Die ausgetrockneten Böden konnten die grossen Wassermengen nur ungenügend aufnehmen. Dadurch bewegten sich Wasser und Geschiebe rasch talwärts. Die sichtbaren Schäden an der Anlage sowie die mitgeführten Gesteinsbrocken zeigen eindrücklich die Kraft der Wassermassen.

Das Ausmass der Schäden kann derzeit noch nicht abschliessend beurteilt werden. Die betroffenen Bereiche werden aktuell begutachtet. Eine genaue Einschätzung ist erst möglich, wenn die Lage gesichert ist und die ersten Sicherungs- und Aufräumarbeiten abgeschlossen sind.

Aus Sicherheitsgründen können die Räumungs- und Instandstellungsarbeiten erst aufgenommen werden, sobald die Situation vor Ort dies zulässt. EKW arbeitet mit Hochdruck daran, die Anlage zu sichern, die Voraussetzungen für die erneute Wasserfassung zu schaffen und den ordentlichen Betrieb möglichst schnell wiederherzustellen.

#### **Infobox: Wasserfassung Tantermozza**

Die Wasserfassung Tantermozza ist eine Bachfassung der Engadiner Kraftwerke im gleichnamigen Seitental des Engadins. Die Anlage liegt auf rund 1'660 m ü. M. und ist als Tirolerfassung ausgeführt. Dabei wird Wasser über eine Rechenanlage in der Bachsohle gefasst, während Geschiebe und Geröll grundsätzlich im Bachlauf weitertransportiert werden.

Die maximale Fassungsmenge beträgt 1 m<sup>3</sup> pro Sekunde, das Einzugsgebiet rund 10 km<sup>2</sup>. Über einen kurzen Fallschacht und eine 334 m lange Rohrleitung gelangt das Wasser in den Freispiegelstollen von S-chanf – nach Ova Spin und wird der Wasserkraftnutzung zugeführt.

#### **Weitere Informationen / Ulteriuras infuormaziuns**

Flurin Peretti  
Leiter Instandhaltung  
Manader mantegnimaint  
7530 Zernez  
+41 81 851 43 41  
info@ekwstrom.ch  
www.ekwstrom.ch